


车床安全改造


- 加装合适的安全防护罩，防护罩可以随车刀移动
- 牢固的钢制结构，可靠防护金属屑
- 透明有机玻璃可随时监控加工零件
- 增加急停按钮和安全控制回路，发生危险时及时停车
- 增加必要的警告标识



最终图



改造前




改造后

钻床安全改造


- 增加钻头部位安全防护罩
- 对转动部件、飞溅金属屑、切削液进行防护
- 适合于钻床和小型铣床
- 可进行磁座安装或固定永久安装
- 防护罩可在任意加工位置锁定



最终图



改造前



改造后